

INSPEKTION AF LEGEPLADSEN GRUNDEJERFORENINGEN NYVANGEN 73-93
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2015

Nedenstående tjekliste er fra samle- og brugsvejledningen (side 9-10) til Silvan Aktivitetstårn model B, TÜV-godkendt, udarbejdet af firmaet Prodex

TRÆVÆRK

Anbefalet Inspektion og vedligeholdelse	Inspektion 27. september 2015	Handlingsplan
<i>På sydsider, der er udsat for stærkt sollys, og i områder med kraftige vejrpåvirkninger som fx slagregn, havgus m.m. skal træværket vedligeholdes mindst hvert tredje år. Andet udendørs træværk kan normalt klare sig med hvert femte år. Prodex anbefaler træolier eller oliebaserede produkter</i>	Taget på tårnet er meget medtaget og der er huller i taget, nogle steder blev taget skruet fast med ekstra skruer. Stolperne i tårnet er i god stand. Rutchebanen er OK, men træværket er slidt. 3 vandrette bundstykker på tårnet skal udskiftes.	På kommende arbejdsdage i foråret 2016 skal taget på tårnet udskiftes og træværket skal males. Ligeledes skal de 3 vandrette bundstykker udskiftes.
<i>Er der begyndende afskalning af gammel maling, eller revnedannelse i træ og overflade, er tiden kommet til en ny overfladebehandling.</i>	Det meste af træværket på legepladsen skaller og skal behandles med træbeskyttelse på næste arbejdsdag.	Træværket skal slibes inden behandling med træbeskyttelse, på kommende arbejdsdage i foråret 2016.

RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION

Anbefalet Inspektion og vedligeholdelse	Inspektion 27. september 2015	Handlingsplan
<i>Gå pladsen igennem for glasskår, ituslåede dele og legetøj der ligger og flyder i stødområdet</i>	Legepladsen er gennemgået og der blev fundet gammelt, defekt plastic-legetøj og træstykker.	Der blev fjernet gammelt, defekt plastic-legetøj og træstykker. Der er ligeledes fjernet ukrudt i stødområdet.
<i>Hvis underlaget ikke er jævnt og i oprindeligt niveau, udbedres dette</i>	Underlaget (sandet i stødområdet) var en smule ujævnt.	Underlaget (sandet i stødområdet) er blevet udjævnet.
<i>Hvis der er åbenlyse farer ved pladsen, udbedres disse, eller pladsen lukkes til udbedring er foretaget</i>	Der er ingen åbenlyse farer ved legepladsen, hullet i hækken ind til naboen er stadig fint lukket af.	
<i>For legepladser der er udsat for intens brug eller hærværk, kan det være nødvendig med daglig inspektion</i>	Ikke relevant.	

DRIFTINSPEKTION

Anbefalet Inspektion og vedligeholdelse	Inspektion 27. september 2015	Handlingsplan

INSPEKTION AF LEGEPLADSEN GRUNDEJERFORENINGEN NYVANGEN 73-93
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2015

<i>Konstruktionens stabilitet kontrolleres og bevægelige dele undersøges for slidage</i>	Stabiliteten af hele konstruktionen blev gennemgået og fundet tilfredsstillende. Bevægelige dele (gynger) er undersøgt og viste ingen tegn på slidtage.	
<i>Driftsinspektion foretages hver 1-3 måneder efter eget skøn, men ikke sjældnere.</i>		Bestyrelsesmedlemmerne foretager løbende visuel inspektion når de er på legepladsen.

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION

Anbefalet Inspektion og vedligeholdelse	Inspektion 27. september 2015	Handlingsplan
<i>Skal udføres af personer, der er bekendte med DS/EN 1176-1 til 3 og DS/EN 1177</i>	Denne inspektion er den årlige hovedinspektion. Alle samlinger og sprækker på tårnet blev eftersat, for at sikre at hverken fingre eller snore kan sidde fast. Der blev fjernet sand fra de små huller i trappen for at sikre, at regnvand kan løbe bort. Der blev ligeledes boret yderligere huller i trappen til afledning af vand.	Den omgivende ramme af lærketræ er tidligere blevet rettet op. Der er ligeledes lukket sprækker i rammen mod græsplænen på tidligere arbejdsdage.

RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

Anbefalet Inspektion og vedligeholdelse	Inspektion 27. september 2015	Handlingsplan
<i>Stramning af sikringer eller udskiftninger</i>	Omkring en fjerdedel af boltene på tårnet blev eftersat, primært i bunden af tårnet.	Nogle bolte har ikke ordentligt fat i træværket, de bider ikke korrekt. Alle bolte i bunden af tårnet skal udskiftes. De resterende bolte blev alle efterspændt.
<i>Vedligeholdelse af stødabsorberende underlag</i>	Der er rigeligt med stødabsorberende underlag.	
<i>Smøring af lejer</i>	Bevægelige dele (gynger) er undersøgt.	Ophæng til gyngerne blev smurt med olie.
<i>Rengøring</i>	Der blev ikke umiddelbart fundet behov for rengøring.	
<i>Fjernelse af knust glas og andre efterladenskaber eller</i>	Legepladsen er gennemgået og der blev fundet gammelt,	Der blev fjernet gammelt, defekt plastic-legetøj. Der er

INSPEKTION AF LEGEPLADSEN GRUNDEJERFORENINGEN NYVANGEN 73-93
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2015

<i>forurenende stoffer</i>	defekt plastic-legetøj.	ligeledes fjernet ukrudt i stødområdet.
<i>Genopretning af niveau for løst fyld</i>	Ikke relevant.	
<i>Vedligeholdelse af friarealer</i>	Hækken ved legepladsen blev inspiceret.	Hækken ved legepladsen blev beskåret og der blev fjernet affald.
<i>Udskiftning af slidte eller defekte dele</i>	Der var ikke behov for udskiftning af dele.	
<i>Udskiftning af defekte bygningskomponenter</i>	Der var ikke behov for udskiftning af bygningskomponenter.	

Inspektion 27. september 2015

Thomas Kyster Rasmussen, Nyvangen 83
Lars Viborg Jørgensen, Nyvangen 75
Purushottam G. Ranjitkar, Nyvangen 77
Martin Skjoldborg, Nyvangen 79